

Übersicht Rollstuhlgängigkeit

Objekte	Gebäude		Umkleidekabine	Duschkabine	Toilette	Schwimbereich				Parkplätze	Gesamtbeurteilung Benutzung für RollstuhlfahrerInnen	
	Eingang	Garderoben Hilfsmittel				Schwimm- möglichkeiten	Einstieg- hilfe	Zugang	Einstieg Bewertung			Rollstuhl vorhanden
Hallenbäder												
Altstetten	Schlecht	Lift	Nein	Nein	Ja	S-NS Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	JA	/	Befriedigend / Gut
Bläsi	Gut	Lift	Nein	Nein	Ja	S-Becken	Ja	Treppen	Befriedigend	JA	NEIN	Befriedigend / Gut
Bungertwies	Schlecht	Nein	Ja	Ja	Ja	S-Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	JA	NEIN	Befriedigend / Gut
City	Gut	Ja	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Ja	Hebekran	Gut	/	/	Gut
Käferberg	Gut	Lift	Ja	Ja	Ja	S-Becken	Ja	Hebekran	Gut	JA	JA	Optimal
Leimbach	Gut	Lift	Nein	Nein	Nein	S-Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	JA	/	Gut
Oerlikon	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	S-NS Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	JA	JA	Gut
Freibäder												
Allenmoos	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	JA	NEIN	Gut
Auhof	Gut	Nein	Nein	Nein	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	NEIN	JA	Gut
Au-Höngg	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	NEIN	NEIN	Nicht geeignet
Enge	Gut	Nein	Nein	Nein	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	/	NEIN	Nicht geeignet
Heuried	Gut	Nein	Nein	Nein	Ja	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	NEIN	NEIN	Befriedigend
Katzensee	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	See	Nein	Treppen/Flachufer	Schlecht	/	NEIN	Nicht geeignet
Letzigraben	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Ja	Treppen/Flachufer	Gut	NEIN	NEIN	Gut
Mythenquai	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	See	Nein	Sandstrand	Schlecht	NEIN	JA	Befriedigend
Oberer Letten	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	NEIN	NEIN	Nicht geeignet
Oberengstringen	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	NEIN	JA	Gut
Schanzengraben	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	/	NEIN	Nicht geeignet
Seebach	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Ja NS	Hebekran	Gut	NEIN	NEIN	Gut
Stadthausquai	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Fluss	Nein	Treppen/Flachufer	Schlecht	/	NEIN	Nicht geeignet
Tiefenbrunnen	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	See / Rondell	Nein	Treppen	Schlecht	/	NEIN	Befriedigend
Unterer Letten	Schlecht	Nein	Nein	Ja	Ja	Fluss+ NS	Nein	Treppen	Schlecht	/	NEIN	Nicht geeignet
Utoquai	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	See	Nein	Treppen	Schlecht	NEIN	NEIN	Befriedigend
Wollishofen	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	/	NEIN	Nicht geeignet

Die Angaben bezeichnen die Rollstuhlgängigkeit der einzelnen Bereiche