



Beispielsammlung Nisthilfen Alpensegler



Innenhof der Stauffacherstrasse 101



Nistplatz für Alpensegler im Traufkasten



Im Blech wurde eine Einflugöffnung für Alpensegler ausgespart

Adresse

Stauffacherstrasse 101, 8004 Zürich

Nistplatzbeschreibung

An zwei Stellen dieses Gebäudes hatte sich an der Dachunterseite eine Platte gelöst, so dass ein Zugang in den Traufkasten für Alpensegler und Tauben entstanden war. Der Bauherr wollte diese Defekte beheben. Um den Alpenseglern den Platz zu erhalten, wurde jedoch ein Loch (4,5 x 10 cm) in die neue Abdeckplatte geschnitten. Für Tauben ist dieser Einlass zu klein.

Nistplatzunterhalt

Die Nistplätze können nicht betreut werden, da sie nicht zugänglich sind.

Nistplatzmontage

Der Nistplatz ist seit mehreren Jahren vorhanden. Die Veränderung wurde im April 2004 vorgenommen, als die Alpensegler schon da waren. Sie haben die neue Situation sofort akzeptiert.

Anlass

Erhaltung der Nistplätze wurde durch einen Nachbarn angeregt.

Haustyp

Wohnhaus

Beratung durch Fachleute

Bei Ausführung der Arbeiten

Besiedlungsnachweis

Alpensegler, im Jahr 2004 und 2005 bestätigt.

Nachbesserungen

Für die Reparatur wurde eine Aluplatte verwendet. Eine raue Holzplatte wäre jedoch besser gewesen, weil sich Alpensegler daran besser festhalten können.

Bemerkungen

Wenn Tauben betroffen sind, ist unbedingt zu beachten, dass diese nicht eingeschlossen werden und elend zugrunde gehen.

Weitere Informationen

Grün Stadt Zürich
Fachstelle Naturschutz, Beatenplatz 2, CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 412 46 44
www.stadt-zuerich.ch/gsz-beratung