

Übersicht Rollstuhlgängigkeit

Objekte	Gebäude		Umkleide- kabine	Dusch- kabine	Toilette	Eurokey	Schwimmbereich				Park- plätze	Gesamtbeurteilung Benutzung für RollstuhlfahrerInnen	
	Eingang	Garderoben Hilfsmittel					Schwimm- möglichkeiten	Einstieg- hilfe	Zugang	Einstieg Bewertung			Rollstuhl vorhanden
Hallenbäder													
Altstetten	Gut	Lift	Nein	Nein	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	Ja	Ja / 1PP	Befriedigend / Gut
Bläsi	Gut	Lift	Nein	Nein	Ja	Nein	S-Becken	Ja	Treppen	Befriedigend	Ja	Nein	Befriedigend / Gut
Bungertwies	Schlecht	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	S-Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	Ja	Nein	Befriedigend / Gut
City	Gut	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Ja	Hebekran	Gut	Ja	Ja / 1PP	Optimal
Käferberg	Gut	Lift	Ja	Ja	Ja	Nein	S-Becken	Ja	Hebekran	Gut	Ja	Ja / 2PP	Optimal
Leimbach	Gut	Lift	Nein	Nein	Nein	Nein	S-Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	Ja	/	Gut
Oerlikon	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	Ja	Ja / 2PP	Gut
Freibäder													
Allenmoos	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	Ja	Nein	Gut
Auhof	Gut	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	Nein	Ja	Gut
Au-Höngg	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Nein	Nicht geeignet
Enge	Gut	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	Nicht geeignet
Heuried	Gut	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	Nein	Nein	Befriedigend
Katzensee	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	See	Nein	Treppen/Flachufer	Schlecht	/	Nein	Nicht geeignet
Letzigraben	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Ja	Treppen/Flachufer	Gut	Ja	Nein	Gut
Mythenquai	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	See	Nein	Sandstrand	Schlecht	Nein	Ja / 2PP	Befriedigend
Oberer Letten	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Nein	Nicht geeignet
Oberengstringen	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	Nein	Ja / 2PP	Gut
Schanzengraben	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	Nicht geeignet
Seebach	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Ja NS	Hebekran	Gut	Nein	Nein	Gut
Stadthausquai	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Fluss	Nein	Treppen/Flachufer	Schlecht	/	Nein	Nicht geeignet
Tiefenbrunnen	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	See / Rondell	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	Befriedigend
Unterer Letten	Schlecht	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Fluss+ NS	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	Nicht geeignet
Utoquai	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Nein	Befriedigend
Wollishofen	Schlecht	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Ja / 1PP	Befriedigend

Die Angaben bezeichnen die Rollstuhlgängigkeit der einzelnen Bereiche