

## Übersicht Rollstuhlgängigkeit

Objekte	Gebäude		Umkleide- kabine	Dusch- kabine	Toilette	Eurokey	Schwimmbereich			Park- plätze	Gesamtbeurteilung Benutzung für RollstuhlfahrerInnen		
	Eingang	Garderoben Hilfsmittel					Schwimm- möglichkeiten	Einstieg- hilfe	Zugang			Einstieg Bewertung	Rollstuhl vorhanden
<b>Hallenbäder</b>													
Altstetten	Gut	Lift	Nein	Nein	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	Ja	Ja / 1PP	<b>Befriedigend / Gut</b>
Bläsi	Gut	Lift	Nein	Nein	Ja	Nein	S-Becken	Ja	Treppen	Befriedigend	Ja	Nein	<b>Befriedigend / Gut</b>
Bungertwies	Schlecht	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	S-Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	Ja	Nein	<b>Befriedigend / Gut</b>
City	Gut	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Ja	Hebekran	Gut	Ja	Ja / 1PP	<b>Optimal</b>
Käferberg	Gut	Lift	Ja	Ja	Ja	Nein	S-Becken	Ja	Hebekran	Gut	Ja	Ja / 2PP	<b>Optimal</b>
Leimbach	Gut	Lift	Ja	Ja	Ja	Nein	S-Becken	Ja	Hebekran	Gut	Ja	Ja / 1PP	<b>Optimal</b>
Oerlikon	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen	Befriedigend	Ja	Ja / 2PP	<b>Gut</b>
<b>Freibäder</b>													
Allenmoos	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	Ja	Nein	<b>Gut</b>
Auhof	Gut	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	Nein	Ja	<b>Gut</b>
Au-Höngg	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Nein	<b>Nicht geeignet</b>
Enge	Gut	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	<b>Nicht geeignet</b>
Heuried	Gut	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Ja	Treppen/Flachufer	Gut	Ja	Ja	<b>Gut</b>
Katzensee	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	See	Nein	Treppen/Flachufer	Schlecht	/	Nein	<b>Nicht geeignet</b>
Letzigraben	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Ja	Treppen/Flachufer	Gut	Ja	Nein	<b>Gut</b>
Mythenquai	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	See	Nein	Sandstrand	Schlecht	Nein	Ja / 2PP	<b>Befriedigend</b>
Oberer Letten	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Nein	<b>Nicht geeignet</b>
Oberengstringen	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	S-NS Becken	Nein	Treppen/Flachufer	Gut	Nein	Ja / 2PP	<b>Gut</b>
Schanzengraben	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Fluss	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	<b>Nicht geeignet</b>
Seebach	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	S-NS Becken	Ja NS	Hebekran	Gut	Nein	Nein	<b>Gut</b>
Stadthausquai	Schlecht	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Fluss	Nein	Treppen/Flachufer	Schlecht	/	Nein	<b>Nicht geeignet</b>
Tiefenbrunnen	Gut	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	See / Rondell	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	<b>Befriedigend</b>
Unterer Letten	Schlecht	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Fluss+ NS	Nein	Treppen	Schlecht	/	Nein	<b>Nicht geeignet</b>
Utoquai	Gut	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Nein	<b>Befriedigend</b>
Wollishofen	Schlecht	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	See	Nein	Treppen	Schlecht	Nein	Ja / 1PP	<b>Befriedigend</b>

Die Angaben bezeichnen die Rollstuhlgängigkeit der einzelnen Bereiche