



Beispielsammlung

Dachbegrünungen



Zweijährige Wiesenvegetation auf einem Spitalgebäude



Eine ökologisch wertvolle Fläche mit 9 Arten der Roten Liste

Auf einem Spitalgebäude befindet sich eine artenreiche Wiesenvegetation mit 9 Pflanzenarten der Roten Liste. Diese erst vor zwei Jahren angelegte Dachbegrünung zeigt, wie auf einem Dach in kurzer Zeit eine ökologisch wertvolle Fläche geschaffen werden kann.

Gebäudetyp	Spitalgebäude
Dachtyp	Wiesenartige Vegetation
Alter Dachvegetation	2 Jahre
Substratqualität	Begrünungssubstrat
Substratdicke	15 cm
Deckungsgrad	100%
Artenzahl	64
Rote Liste Arten	9